

Перечень:

Наименование	Компонент	Срок поставки
Маршрутизатор (роутер) Cisco 2800/2801	Сетевой модуль wic/vic/HWIC3 HWIC – 4ESW 4 port FE switch	3-5 недель
ИБП “APC” 1000(1500) Va (1000- 1500Va)	Комплект батарей	1-2 недели
ИБП “APC” 1000(1500) Va (1000- 1500 Va)	Устройство полностью	1-2 недели
Видеокодек Polycom VCX7001 (7001s)	Замена на HDX 6000	2-3 недели